


Body-Solid




BODY-SOLID, Inc.
1900 S. Des Plaines Ave.
Forest Park, IL 60130 USA
Phone: (708) 427-3555
Fax: (708) 427-3556
www.bodysolid.com

G10B.2 INSTRUKCJA


G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI


A2.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 1/2"X3 1/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 8





A3.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 1/2"X3 1/2"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2



A4.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 1/2"X4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 1




A5.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 1/2"X4 1/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 10




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI


A6.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X1/2"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2




A7.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X1"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 4




A8.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X1 3/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 15




A9.ŚRUBA IMBUSOWA 3/8"X2"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2





A10.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X2 3/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 5



A11.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X3"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 5




A12.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X3 1/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI


A13.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 5




A14.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"X7 1/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2




A15.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5/16"X1"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 4





A16.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5/16"X1 1/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 4



A17.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5/16"X1 1/2"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 1




A18.ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5/16"X1 3/4"L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 4



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI


A19. 10IB PIN(8250-071) ILOŚĆ: 2



A20. Osłona 8890-010) ILOŚĆ: 2



A21.OKRĄGŁA ŚRUBA IMBUSOWA M10X30L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2



A22. ŁAŃCUCH STALOWY(8820-002) ILOŚĆ: 1




A23.SWORZEŃ IMBUSOWY M8X12L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2




A25. n1/2X8.5X21.5 Tuleja ILOŚĆ: 1



A26. n10 PIN(8250-023) ILOŚĆ: 1




A27. M10X16R ŚRUBA OKRĄGŁA ILOŚĆ: 2



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI


A28.ŚRUBA IMBUSOWA M4X12L GWINT CZĘŚCIOWY ILOŚĆ: 2




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI

B1. 1/2" Nakrętka samokontrująca ILOŚĆ: 18




C3. 3/8" (I.D) Podkładka sprężynowa ILOŚĆ: 2



B2. 3/8" Nakrętka samokontrująca ILOŚĆ: 40




C4. 3/8"-PODKŁADKA PŁASKA n19 ILOŚĆ: 4




B3. 5/16" Nakrętka samokontrująca ILOŚĆ: 1



C5. 3/8" (I.D)PODKŁADKA PŁASKA n27 ILOŚĆ: 60



B4.M10 Nakrętka samokontrująca ILOŚĆ: 2




C6. 5/16" Podkładka sprężynowa ILOŚĆ: 12




B5.M4 Nakrętka ILOŚĆ: 2




C7. 5/16" (I.D)PODKŁADKA PŁASKA n24 ILOŚĆ: 12




C1. 1/2" (I.D)PODKŁADKA PŁASKA n34 ILOŚĆ: 40




C8.M10" (I.D)PODKŁADKA PŁASKA n27 ILOŚĆ: 2



C2. 1/2" (I.D)PODKŁADKA ILOŚĆ: 1




C9.M8 (I.D)PODKŁADKA PŁASKA n18 ILOŚĆ: 2



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI

C10. 1/2" Śruba Cap(9212-024) ILOŚĆ: 1



C11. M4 PODKŁADKA PŁASKA n12 ILOŚĆ: 4



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU


RYSUNKI CZĘŚCI

D1		D1. n5/8"X22.5L Tuleja stalowa (8110-011)-----[4 SZT.]
D2		D2. n3/4"X8L Tuleja stalowa (8110-014)-----[2SZT.]
D3		D3. n10.5 Tuleja stalowa (8530-009)-----[10SZT.]
D4		D4. n8 Karabińczyk sprężynowy (8810-001)-----[4SZT.]
D5		D5.n50.8 Zaślepka (9211-074)-----[2SZT.]
D6		D6. 50X75X2.5t Zaślepka (9211-084)-----[3SZT.]
D8		D8. 25.4X50.8X2.5t Zaślepka (9211-086)-----[7SZT.]
D9		D9. 50x75 Stopka (9211-026)-----[3SZT.]
		D10. n3/4" Kołnierz wału (9211-046)-----[4SZT.]
		D11. 50X75 Tuleja nylonowa (9211-083)-----[1SZT.]
		D12 o50X1.8t Zaślepka (9211-087)-----[9SZT.]
		D13. 2"X3" Gumowe coś(9212-011)-----[3SZT.]
		D14. 2"X2" Gumowa zaślepka(9214-002)-----[4SZT.]
		D15. 38X38 Gumowa płytk(9310-001)-----[1SZT.]
		D16. Ø65XØ20X50L Gumowe coś(9310-049)-----[4SZT.]
		D18. 95X140L Gumowa płytk(9310-035)-----[4SZT.]
		D19. o45X1.8t Zaślepka(9211-091)-----[1SZT.]
		D20.n4"X23X8" Walek piankowy (9161-032)-----[2SZT.]
		D21. Pręt wyboru obciążenia (8210-070A)-----[2SZT.]
		D22. n1"X2.5t Okrągła zaślepka(9260-021)-----[4SZT.]
		D23. 60X45 Tuleja nylonowa(9211-032)-----[2SZT.]
		D24. n1"X10L Tuleja stalowa(8120-040)-----[1SZT.]
		D26. 40X80 Zaślepka (9211-010)-----[2SZT.]

D10




D11



D12



D13




D14




D15




D16




D18



D19



D20




D21



D22




D23



D24



D26




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNKI CZĘŚCI

D27		D27. n50.8X2.5t Zaślepka (9211-020)-----[2SZT.]
		D28. n1" Zaślepka (9211-016)-----[2SZT.]
		D29. n1" Podkładka(8520-008)-----[5SZT.]
		D30. n110X22T Koło linowe(9213-002C)-----[22SZT.]
D28		D31. n110X51L Koło linowe(9213-022A)-----[1SZT.]
		D32. 5210mm Lina stalowa -----[1SZT.]
		D33. 5000mm Lina stalowa -----[1SZT.]
		D34. 2025mm Lina stalowa -----[1SZT.]
		D35. 757mm Lina stalowa -----[1SZT.]
D29		D36. 5085mm Lina stalowa -----[1SZT.]
		D37. Pas barkowy(ACH-16)-----[1SZT.]
		D39. Płytki do liny(9213-013)-----[2SZT.]
		D40. n20 Cu Podkładka(8520-007)-----[1SZT.]
D30		D41. 60X50Tuleja Øyl□Ø□wa(9211-033)-----[2SZT.]
		D42. Koło linowe(9213-026A)-----[2SZT.]
		D43. Pas elastyczny-----[2SZT.]
		D44. Pasek na kostkę(NAS3)-----[1SZT.]
		D45. Etykieta(01~26)(9440-108)-----[2SZT.]
D31		D46. Etykieta na poduszkę(9630-061)-----[1SZT.]
		D47. Etykieta na poduszkę(9630-062)-----[1SZT.]
		D48. Płyta 8388-025)-----[1SZT.]
		D49. Uchwyt na butelkę(9260-086)-----[1SZT.]
		D51. Podkładka nylonowa(9214-022)-----[4SZT.]
		D52. Ø1" ZAŚLEPKA CHROMOWANA(8341-060)-----[2SZT.]
		D53. Ø3" PODKŁADKA NYLONOWA(9214-008)-----[2SZT.]
D32		D39
		D40
		D41
		D42
D33		D43
		D44
		D45
D34		D46
		D47
D35		D48
D36		D49
		D50
		D51
		D52
D37		D53


G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

ARKUSZ ILUSTRACJI CZĘŚCI





G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

ARKUSZ ILUSTRACJI CZĘŚCI




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




G10B

INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 2
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU


*:NALEŻY POLUŻNIĆ OBIE ŚRUBY IMBUSOWE
W CELU WYMONTOWANIA WAŁKA




Powyżej pokazano KROK 3
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 4
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 5
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU



Powyżej pokazano KROK 6
po zmontowaniu




Uwaga:




*:NALEŻY POLUŻNIĆ OBIE ŚRUBY IMBUSOWE
W CELU WYMONTOWANIA WAŁKA


G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 7
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 8
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU



Powyżej pokazano KROK 9
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 10
po zmontowaniu


*:NALEŻY POLUZOWAĆ OBE ŚRUBY IMBUSOWE
W CELU ZDEMONTOWANIA WAŁKA




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK11
po zmontowaniu




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 12
po zmontowaniu




Szczegół C




Szczegół B




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU




Powyżej pokazano KROK 13
po zmontowaniu



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU



Szczegółowy widok




D32





G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ LINEK




Szczegół C

Szczegół B



D33



MONTAŻ LINEK

D34




D35




M10X16L Śruba x2


M10 PODKŁADKA x2



Szczegół B




Szczegół A




G10B INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ LINEK



G10B INSTRUKCJA MONTAŻU



Powyżej pokazano KROK 18
po zmontowaniu

M4X10L ŚRUBA x4

M10X16L ŚRUBA

M10 PODKŁADKA

BK


BI

BJ

BD

A

BH



Szczegóły A